
	<b>COMUNE DI PREDAIA</b>		<b>Frazione di Tres</b>	
	<b>SCHEDA DI ANALISI</b>			<b>8</b>
N. P.ED./P.F.:	F 42		CATEGORIA di intervento:	<b>R2</b>
COMUNE CATASTALE:	Tres		DATA rilievo:	ottobre 2018



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Tres	8
SCHEDA n°		
IMMAGINI		



INFORMAZIONI SUL MANUFATTO						
1	Tipo di manufatto		ARCO SU MURO DI CINTA			
2	Descrizione del manufatto		ARCO IN PIETRA ROSSA E BIANCA DI FATTURA SEMPLICE CON CHIAVE E CAPITELLI LIEARI E PORTONE IN LEGNO.			
3	Epoca di costruzione					
4	Permanenza dei caratteri originari			alta	media	bassa
			costruttivi	X		
			artistici		X	
5	Degrado		BASSO			
6	Vincoli					
7	Categoria di intervento prevista			R2		
8	Indicazioni di intervento					