



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Tres

SCHEDA DI ANALISI

18


N. P.ED./P.F.: 30/1

CATEGORIA di intervento: R1


COMUNE CATASTALE: Tres

DATA rilievo: ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Tres

SCHEDA n°

18

IMMAGINI



INFORMAZIONI SUL MANUFATTO

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--|------|-------|-------|
| 1 | Tipo di manufatto | AFFRESCO | | | |
| 2 | Descrizione del manufatto | AFFRESCO DEVOZIONALE RAFFIGURANTE SAN CRISTOFORO | | | |
| 3 | Epoca di costruzione | | | | |
| 4 | Permanenza dei caratteri originari | costruttivi | alta | media | bassa |
| | | artistici | X | | |
| 5 | Degrado | BASSO | | | |
| 6 | Vincoli | | | | |
| 7 | Categoria di intervento prevista | R1 | | | |
| 8 | Indicazioni di intervento | | | | |