



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Vervò

SCHEDA DI ANALISI

14

N. P.ED./P.F.: 64

CATEGORIA di intervento: R2


COMUNE CATASTALE: Vervò

DATA rilievo: ottobre 2018

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA

Frazione di Vervò

SCHEDA n°

14

IMMAGINI



INFORMAZIONI SUL MANUFATTO

1	Tipo di manufatto	ARCO SU MURO DI CINTA			
2	Descrizione del manufatto	ARCO DI INGRESSO ALL'ANDITO IN PIETRA ROSSA CON CHIAVE LAVORATA E LAVORAZIONI NELLA MURATURA			
3	Epoca di costruzione				
4	Permanenza dei caratteri originari	costruttivi	alta	media	bassa
		artistici		X	
5	Degrado	BASSO			
6	Vincoli				
7	Categoria di intervento prevista	R2			
8	Indicazioni di intervento				