

	COMUNE DI PREDAIA		Frazione di COREDO	
	SCHEDA DI ANALISI			57
N. P.ED.:	338	CATEGORIA di intervento:		R3
COMUNE CATASTALE:	Coredo	DATA rilievo:	ottobre 2018	

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di COREDO	57
SCHEDA n°		

ANALISI

1	Tipologia funzionale	Edificio residenziale			
2	Destinazione originaria	Conservata			
3	Proprietà	Privata			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860			
		tra il 1860 e il 1939		X	
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione			
		media definizione			
		bassa definizione		X	
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici		X	
		costruttivi			X
		complementari			X
		decorativi			X
7	Degrado	nullo			
8	Grado di utilizzo	utilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità bassa			
8	Vincoli				
9	Note	<p>Edificio profondamente alterato volumetricamente con diverse incongruità tipologiche ed estetiche.</p> <p>Si tratta di un edificio posto in luogo significativo la cui estetica e congruità tipologica non è secondaria.</p> <p>La tinteggiatura è completamente anomala.</p> <p>10_Presenza di manufatto accessorio.</p>			

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista		R3			
11	Prescrizioni e indicazioni	Riconfigurare l'intero edificio tipologicamente e volumetricamente. La copertura va riferita al volume sottostante. I parapetti vanno riallineati alle tipologie locali. La tinteggiatura va corretta su tinte delle terre naturali.				
12	Categoria intervento spazi di pertinenza					
13	Fronti di pregio		NO	X	SI	
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2016		NO	X	SI	

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 5



FOTO 3