


	COMUNE DI PREDAIA		Frazione di Vervò	
	SCHEDA DI ANALISI			88
N. P.ED.:	59/1 59/2		CATEGORIA di intervento: R2	
COMUNE CATASTALE:	Vervò		DATA rilievo:	ottobre 2018



COMUNE DI PREDAIA	Frazione di Vervò	88
SCHEDA n°		

ANALISI

1	Tipologia funzionale	Residenziale			
2	Destinazione originaria	Residenziale			
3	Proprietà	Privata			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860	X		
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione			
		media definizione	X		
		bassa definizione			
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici	X		
		costruttivi	X		
		complementari		X	
		decorativi		X	
7	Degrado	basso			
8	Grado di utilizzo	utilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità bassa			
8	Vincoli				
9	Note	05_ Elementi storico-artistici: portale lapideo. 10_Presenza di manufatto accessorio.			

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista		R2				
11	Prescrizioni e indicazioni						
12	Categoria intervento spazi di pertinenza						
13	Fronti di pregio		NO	X	SI		
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2015		NO	X	SI		

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 5

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 5